



COMUNE DI PISCIOTTA

✉ Via Nello Infante, 1

☎ o fax 0974 973035

✉ e-mail unopisciotta@tiscalinet.it

Provincia di SALERNO

ORDINANZA N. 21 del 18.05.2009

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente : Dissesti via Foresta - Pisciotta
Monitoraggio area.**

IL SINDACO

- ♦ **RICHIAMATE** le ordinanze n. 20/2006, n. 61/2007, n. 01/2008, n. 08/2008, e 51/2008, emesse rispettivamente dal Vice Sindaco e Sindaco, con le quali si ordinava ai proprietari degli immobili ricadenti sull'area in attenzione, lo sgombero degli stessi con l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto alla mitigazione del rischio e messa in sicurezza degli immobili di proprietà;
- ♦ **VISTA** l'ordinanza sindacale n. 35 del 14.04.2008 emessa dalla Provincia di Salerno Settore Servizi Tecnici, con la quale si ordina l'istituzione del divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per tutti gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li lungo la S.P. ex 447, dal Km. 18+200 al Km. 18+400 (via Foresta) in Pisciotta Capoluogo
- ♦ **CONSIDERATO** che dalle verifiche e dal monitoraggio dell'area in attenzione è emersa l'evoluzione dei dissesti e dello stato di pericolo derivante dalla presenza di fabbricati ad uso civile prossimi all'area in dissesto, del tratto di tracciato viario coinvolto e dei sistemi di sottoservizi ivi presenti, dettagliatamente riportati nella relazione di accompagnamento al programma degli interventi disposti dai tecnici incaricati;
- ♦ **VEIFICATO** che la relazione sullo stato dei luoghi e monitoraggio dell'area in attenzione del 24.04.2009, è emersa l'evoluzione dei dissesti e dello stato di pericolo derivante dagli spostamenti registrati sulle opere di presidio e contenimento poste in prossimità dei fabbricati in attenzione;
- ♦ **RICHIAMATO** il verbale di verifica del movimento franoso in via Foresta, centro abitato di Pisciotta Capoluogo, disposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 14.05.2009, acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. 4040 del 15.05.2009, dal quale si suggerisce di provvedere alla demolizione degli edifici di proprietà Cappuccio e Martusciello;
- ♦ **DATO ATTO** che in ragione della necessita di disporre un immediato provvedimento volto alla tutela della pubblica e privata incolumità, anche in presenza di avverse condizioni meteorologiche che dovessero registrarsi nelle ore notturne;
- ♦ **VISTO** l'art. 54 comma 2 del D.L.vo 267/2000;

- ◆ RICHIAMATI gli artt. 15 e 20 del Codice della Strada;
- ◆ VISTA la Legge vigente in materia;

REITERA

Tutte le disposizioni ed i contenuti di cui alla precedente Ordinanze 20/2006, n. 61/2007, n. 01/2008, e n. 08/2008.

nonchè

ORDINA

a)- al Sig. Cappuccio Giuseppe, nato a Pisciotta il 12.11.1935, alla Sig.ra Martuscelli Maria nata a Salerno il 22 marzo 1957, residente a Pisciotta via Giardini, 26, al Sig. Martuscelli Giuseppe nato a Pisciotta il 05 aprile 1958, residente Roma, alla via Renato Caccioppoli, n. 305, in qualità di comproprietari ed eredi del defunto Martuscelli Diego, degli immobili già individuati e ubicati alla via Foresta sull'area in dissesto, la demolizione parziale dell'edificio a partire dalla quota topografica dell'attuale piano stradale per il soprastante corpo di fabbrica;

b)-agli uffici comunali competenti di voler predisporre il monitoraggio anche notte tempo e fino a quando il monitoraggio topografico non indicherà la riduzione della velocità dei movimenti in atto;

c)- al CONSAC S.p.A. con sede in via O. Valiante, Vallo della Lucania (SA) in qualità di titolare della condotta idrica interrata di adduzione, posizionata a monte dell'area in attenzione di sottoporre a monitoraggio continuo le condotte idriche e fognarie di sua competenza, con la sospensione immediata del servizio in caso di rottura e/o danneggiamento delle condotte;

1) l'immediata notifica agli interessati:

- a) al Comando di Polizia Municipale per l'immediata ottemperanza delle disposizioni ivi contenute;
- b) al Comando Stazione Carabinieri Pisciotta;
- c) al Comando Vigili del Fuoco di Salerno e Vallo della Lucania;
- d) alla Provincia di Salerno Settore Tecnico, Sede;
- e) all'Autorità di Bacino Sinistra Sele, sede;
- f) al CONSAC S.p.A. con sede in via O. Valiante, Vallo della Lucania (SA)
- g) alla Regione Campania Programmazione Interventi di Protezione Civile, NAPOLI;
- h) alla Regione Campania Settore difesa Suolo, NAPOLI;

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale e delle procedure sopra esposte.

Pisciotta, lì 18.05.2009

IL SINDACO

(Cesare Festa)

Cesare Festa



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

SALERNO

Sala Operativa

TRASMESSO VIA FAX Registr. Fax N. **1086**

Salerno, il 14 maggio 2009
Ufficio di Ufficio Provinciale del 089772211

Del **14-05-09**

Al Sindaco del Comune di Pisciotta
FAX N. 0974 **970900**

Al Comando Stazione CC di Pisciotta
FAX N. 0974 **973867**

e p.e. Alla Prefettura - Questura di Salerno
FAX N. 089

OGGETTO. Comune di Pisciotta, intervento per verifica movimento franoso in via Foresta, centro abitato. Stato provinciale. (Intervento n. 4019)

Facendo seguito a nota prefettura del 23/04/2009 prot. N. 22178/ 2009, trasmessa per conoscenza anche a questo comando, si comunica che a seguito ulteriore sopralluogo effettuato in data 7.5.2009 da funzionario tecnico di questo Comando, è stato accertato che il movimento franoso è in atto.

Inoltre oltre ai due fabbricati già interessati dal cedimento del pendio già segnalato in passato anche da questo Comando, rispettivamente di proprietà di Cappuccio Giuseppe e Martuscello Aniello (deposito), il movimento franoso sta interessando anche il fabbricato vicino di proprietà Martuscello Carmelo nonché Martuscello Maria e Aniello, posto sullo stesso lato della strada in direzione del centro di Pisciotta.

Al di sotto dei suddetti fabbricati si è recentemente verificato anche il crollo di parte del muro di sostegno di terrazzamento dei fabbricati sopra indicati.

Lato monte segni del movimento franoso sono evidenti fin oltre la mezzeria della strada provinciale, senza interessare il fabbricato del sig. Morsicano Carmelo + altri 3, posto sul lato a monte della strada stessa.

A parere di questo Comando, in considerazione dei notevoli danni subiti dai due edifici proprietà Cappuccio e Martuscello Aniello (deposito), trascinati dalla frana verso valle di circa 20-30 cm, al fine di alleggerire il carico sulla frana necessita la immediata demolizione dei due fabbricati, prima che il movimento franoso possa avere una evoluzione catastrofica rischiando di coinvolgere l'intera sede stradale nonché i fabbricati vicini.

Relativamente ai due fabbricati già danneggiati dalla frana non è possibile ipotizzare il recupero considerata l'impossibilità di consolidamento del terreno di fondazione vista la pericolosa instabilità del pendio.

Tanto comunicasi al fine di adottare i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Per il Comandante Provinciale Regg.

DVD Dott. *Alessandro Di Pasquale*

